


Vývojový diagram: Přestup tepla do nechráněného ocelového prvku

Tento vývojový diagram ukazuje postup pro řešení přestupu tepla pro nechráněné ocelové průřezy.



Quality Record

RESOURCE Title	Vývojový diagram: Přestup tepla do nechráněného ocelového prvku		
Reference(s)			
ORIGINAL DOCUMENT			
	Name	Company	Date
Created by	Bjorn Uppfeldt	SBI	Jan 2006
Technical content checked by	Jose Antonio Chica, Labein		Feb 2006
Editorial content checked by			
Technical content endorsed by the following STEEL Partners:			
1. UK	G W Owens	SCI	7/4/06
2. France	A Bureau	CTICM	7/4/06
3. Sweden	B Uppfeldt	SBI	7/4/06
4. Germany	C Müller	RWTH	7/4/06
5. Spain	J Chica	Labein	7/4/06
6. Luxembourg	M Haller	PARE	7/4/06
Resource approved by Technical Coordinator	G W Owens	SCI	14/8/06
TRANSLATED DOCUMENT			
This translation made and checked by:	Z. Sokol	CTU in Prague	30/6/07
Translated resource approved by	F. Wald	CTU in Prague	31/7/07
National technical contact	F. Wald	CTU in Prague	